



Raport z naprawy

Nr naprawy	3639450	SAMSUNG	Nr zgłoszenia	BRAK
Nazwa	SKYNET S.C.			
Ulica	ZGODNA 4			
Miasto	50-432 WROCLAW			
Typ sprzętu	SM-N910C	IMEI stary/nowy	356387065200959 /	
Wyposażenie	BATERIA, FAKTURA, FOLIA OCHRONNA, POKRYWA BATERII, RYSIK, TELEFON/SŁUCH.			
Uszkodzenia	SLADY UZYTEKOWANIA, RYSKI, FOLIA NA SZYBCE APARATU, ODSTAJE FOLIA W PRAWYM DOLNYM ROGU			
Opis usterki	POLUZOWANE CZESCI, NIE DOKŁADNIE SPASOWANA PRZEDNIA CZESC OBUDOWUY, W PRAWYM DOLNYM ROGU DIODA PODSWIETLENIA PRZYCISKU DOTYKOWEGO SWIECI PŁOZA OBUDOWA, WIDOCZNE NA LACZENIU RAMKI Z SZYBKA RYSA NA PRZYCISKU HOME KTOREJ NIE BYLO			
Data rejestr.	2015-04-22	Data zak. naprawy	2015-04-27	Naprawił: SER-RCH
Opis naprawy	SPRZĘT ODESŁANO BEZ NAPRAWY -BRAK MOZLIWOSCI NAPRAWY URZĄDZENIA			
Uwagi	EKSPERTYZA: PODCZAS POBYTU URZĄDZENIA W SERWISIE STWIERDZONO WADE FIZYCZNĄ TKWIACĄ W RZECZY. USTERKA NIE POWSTAŁA Z WINY KLIENTA. NIE DOKONANO NAPRAWY.			

Ważna informacja!

1. Informujemy o konieczności regularnego sporządzania kopii zapasowej wszelkich istotnych dla użytkownika treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w telefonie lub innym urządzeniu (takim jak modemy, tablety etc).
2. Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione przez użytkownika telefonu lub innego urządzenia przekazanego do serwisu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia – treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym telefonie lub urządzeniu – w trakcie wykonywania czynności serwisowych, chyba, że do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych doszło z winy serwisu lub na skutek niezachowania należytej staranności przez serwis przy

Autoryzowane Centrum Serwisowe telefonów, modemów, tabletów, modemów GSM: **ALCATEL, CAT, EMPORIA, GIGASET, HAIER, HUAWEI, KAZAM, SAMSUNG (w tym Galaxy Camera), SWISSVOICE, WOO**